


# Uppföljning av beslut från solarietetillsynen 2004 i Trelleborgs kommun



## **Bakgrund**

För att kontrollera att miljöbalkens mål följs vid miljö- och hälsoskyddsobjekten i Trelleborgs kommun utövar miljönämnden tillsyn på objekten. Genom att samordna tillsynen i en tillsynskampanj kan arbetet utföras effektivare. 2004 genomfördes tillsynskampanjen "Tillsyn över solarier i Trelleborgs kommun". För att kontrollera efterlevnaden av de då fattade besluten genomfördes 2005 en uppföljningskampanj "Uppföljning av beslut från solarietillsynen 2004 i Trelleborgs kommun".

Vid tillsynen kontrollerades att företagen följer miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som bland annat säger att "Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

Miljönämnden skall som tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Strålskyddsinstitutet har utfärdat föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2). Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifterna i Trelleborgs kommun har överlåtits till Trelleborgs kommuns miljöförvaltning.

## **Tillsynsmetodik**

På bemannade solarier gjordes oanmälda inspektioner. För att verksamhetsutövaren vid obemannade solarier skulle kunna vara med på inspektionen kontaktades de i förhand via telefon.

Vid inspektionerna kontrollerades bara de uppmaningar som solarierna fått i tidigare beslut från miljönämnden. Efter besöken tillställdes företagen beslut. Projektet "Uppföljning av beslut från solarietillsynen 2004 i Trelleborgs kommun" påbörjades och slutfördes under våren 2005.

## **Regelöversikt**

### **Information och skyddsråd**

På eller intill varje solarium skall det finnas ett anslag i format A3 med generella råd enligt föreskriften SSI FS 1998:2.

### **Individuellt utformade solningsråd**

Exponeringsschema i solarietillverkarens bruksanvisning eller motsvarande anvisningar skall finnas tillgängligt, anslås väl synligt för, eller meddelas dem som använder ett solarium.

### **Märkning**

Rätt utrustning skall användas. Utrustningen skall vara märkt med "UV-typ(e) 3" som anger att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier (SS EN 60 335-2-27). Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning. Enbart så kallat "CE"-märke på ett solarium duger inte om inte UV-typ också anges och rörbestyckning specificerats.

På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet.

### **Rörbestyckning**

Solarier ska ha en skylt som anger originalrör (fabrikat och referensbeteckning) - och vara utrustade med sådana rör.

### **Ersättningslysrör**

Ett ur strålskyddssynpunkt acceptabelt alternativ är att solarier utrustas med rör som finns på SSI:s lista över ersättningslysrör.

### **Skyddsglasögon**

Skyddsglasögon skall finnas tillgängliga för varje person som använder ett solarium.

### **Extra tidur**

Strömförsörjningen till ett solarium i en lokal med verksamhet där solarier upplåts till allmänheten skall vara försedd med ett extra tidur som slår av nätspanningen till solarier inom högst 60 minuter. I de fall solarier redan anslutits till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur, och bägge fungerar, är kravet uppfyllt. Dvs. originaltiduret får inte vara bortmonterat eller förbikopplat. Kunden ska kunna ställa in den tid som han/hon bör sola beroende på sin individuella känslighet och enligt rekommendationer i tillverkarens bruksanvisning.

### **Solarium i Trelleborgs kommun**

I kampanjen "Tillsyn över solarier i Trelleborgs kommun" 2004 utövades tillsyn på nio solarier. Ej tillfredsställande märkning, risk för ofrivillig strålning från välkomstbelysning, avsaknad av anslag med Strålskyddsinstitutets skyddsråd, avsaknad av flytande tvål och pappershanddukar och bristfälliga städutrymmen var det som miljönämnden uppmanade verksamhetsutövarna att åtgärda. Av dessa bedömdes bristfällig märkning, risk för ofrivillig strålning från välkomstbelysning och avsaknad av skyddsråd som de brister som var viktigast att följa upp. Totalt följdes fem solarier upp.

Ett solarium hade ersättningsrör som inte var godkända av Statens strålskyddsinstitut. På ett solarium påtalades att märkningen av UV-typ 3 på solariebädden var otillfredsställande. På två av solarier var inte strålskyddsinstitutets skyddsråd anslagna.

Ur hälsoskyddssynpunkt påtalades vikten av att ha flytande tvål och pappershanddukar på en anläggning.

Miljönämnden har genom delegationsbeslut förelagt respektive verksamhetsinnehavare att åtgärda eventuella brister under våren.

Uppföljning kommer att ske.

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Ida Löndahl  
Miljöingenjör