


# Tillsyn över ytbehandlingsindustrier

## Trelleborgs kommun



### **Tillsyn**

Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Genom att samordna tillsynen i en tillsynskampanj, ”Tillsyn över ytbehandlingsindustrier”, kan arbetet utföras effektivare. Tillsynen över ytbehandlingsindustrier utförs cirka en gång var tredje år. Bakgrund, mål och tillsynsmetodik beskrivs i miljöförvaltningens rapport nr 1/2004.

Tillsynsbesök utfördes under hösten 2005 och våren 2006 på 6 ytbehandlingsindustrier i Trelleborgs kommun. Ytbehandlingsindustriernas storlek varierade mellan 0 till 35 anställda. Ytbehandling skedde i varierad omfattning i de olika verksamheterna.

### **Buller**

Ytbehandlingsindustriernas arbetstider var huvudsakligen under dagtid. Majoriteten av de besökta industrierna var belagda på industriområden och gav därmed inte upphov till bullerolägenhet för omkringboende. Buller inom industribyggnaden är en arbetsmiljöfråga och berördes inte i denna tillsyn.

### **Kemikalier**

Miljöförvaltningen bedömde i ett enstaka fall att verksamhetsinnehavaren skulle utreda om vissa kemiska produkter kunde bytas ut till mindre miljöfarliga sådana.

I ett enstaka fall kontaktades arbetsmiljöinspektionen för ytterligare tillsyn.

I vissa fall förekom det överblivna rester av färg och andra kemikalier, som inte användes i verksamheterna. Verksamhetsinnehavarna uppmanades i dessa fall att rensa ut och skicka det farliga avfallet till destruktion via Sysav kemi. Vidare uppmanades ett flertal verksamhetsinnehavare att förbättra märkning av kemikaliebehållare.

Förbättringar av förvaring av kemikalier påtalades för ett flertal verksamheter. Till exempel uppmanades en verksamhetsinnehavare att placera fat för lösningsmedelsrester invallat under tak.

### **Vatten**

Tvättvatten innehållande vattenlöslig färg släpptes ut i VA-nätet från en av anläggningarna. Övriga anläggningar hade slutna system.

### **Luft**

Rening av luft genomfördes på alla besökta anläggningar. Reningen skedde med pappers- eller textilfilter. Frånluftskanalerna från blästringen gick till cykloner med stoftavskiljare innehållande skakfilter.

**Egenkontroll**

Besöken på ytbehandlingsverkstäderna visade att det har skett en förbättring av arbetet med egenkontrollen sedan den senaste tillsynen under år 2003-2004. Det fanns dock ett par verksamheter där egenkontrollen behövde förbättras. I dessa fall informerade miljöförvaltningen om förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Miljönämnden förelade även i enstaka fall verksamheten att inkomma med bland annat kemikalieförteckning. En förenklad sammanfattning av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll tilldelades verksamhetsutövarna vid tillsynsbesöken.

**Avfall**

Sortering av avfall skedde i varierande omfattning beroende på verksamhetens inriktning och storlek. Farligt avfall sorterades vid samtliga verksamheter och skickades via Sysav Kemi till destruktion.

Skrot, wellpapp och brännbart avfall sorterades inom de verksamheter där detta avfall uppkom. Vid ett fåtal av anläggningarna förekom en icke brännbar fraktion. I denna fraktion förekom ofta en del brännbart avfall. Dessa anläggningar uppmanades vid tillsynsbesöket att förbättra informationen till all personal för att få en renare avfallsfraktion.

Kontroll på den egna avfallshanteringen ingår i verksamheternas egenkontroll. Vid de flesta besökta verksamheterna redovisades avfallshanteringen med kvittensdokument från avfallsmottagaren.

**MILJÖFÖRVALTNINGEN I TRELLEBORGS KOMMUN**

Frida Hallqvist  
Miljöingenjör