


Tillsyn över solarier i Trelleborgs kommun



MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 5/2004

Bakgrund

Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljö- och hälsoskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Genom att samordna tillsynen i en tillsynskampanj, "Tillsyn över solarier", kan arbetet utföras effektivare.

Vid tillsynen kontrollerades att företagen följer miljöbalkens allmänna hänsynsregler, som bland annat säger att "Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

Miljönämnden skall som tillsynsmyndighet kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.

Strålskyddsinstitutet har utfärdat föreskrifter om solarier (SSI FS 1998:2). Tillsynen över efterlevnaden av föreskrifterna i Trelleborgs kommun har överlåtit till Trelleborgs kommuns miljöförvaltning.

Tillsynsmetodik

Tillsynskampanjen över solarium inleddes med att respektive företag kontaktades via telefon före inspektionerna.

Inspektionerna utfördes med hjälp av inspektionsprotokoll. Inspektionsrapporter och eventuellt beslut tillställdes företagen efter besöken. Projektet "Tillsyn över solarium" påbörjades och slutfördes under våren 2004.

Regelöversikt

Information och skyddsråd

På eller intill varje solarium skall det finnas ett anslag i format A3 med generella råd enligt föreskriften SSI FS 1998:2.

Individuellt utformade solningsråd

Exponeringsschema i solarietillverkarens bruksanvisning eller motsvarande anvisningar skall finnas tillgängligt, anslås väl synligt för, eller meddelas dem som använder ett solarium.

Märkning

Rätt utrustning skall användas. Utrustningen skall vara märkt med "UV-typ(e) 3" som anger att solariet uppfyller europeisk och svensk standard för solarier (SS EN 60 335-2-27).

Märkningen innebär att solariet har en begränsad strålningsstyrka inom vissa värden och att det ska kunna användas utan särskild kompetens eller utbildning. Enbart så kallat "CE"-märke på ett solarium duger inte om inte UV-typ också anges och rörbestyckning specificerats.

På äldre solarier motsvarar SEMKO:s "S-märke" kategorimärkning UV typ 3, och erbjuder likvärdig strålsäkerhet.

Rörbestyckning

Solarier ska ha en skylt som anger originalrör (fabrikat och referensbeteckning) - och vara utrustade med sådana rör.

Ersättningslysrör

Ett ur strålskyddssynpunkt acceptabelt alternativ är att solariet utrustats med rör som finns på SSI:s lista över ersättningslysrör.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon skall finnas tillgängliga för varje person som använder ett solarium.

Extra tidur

Strömförsörjningen till ett solarium i en lokal med verksamhet där solariet upplåts till allmänheten skall vara försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen till solariet inom högst 60 minuter. I de fall solarier redan anslutits till en pollettautomat och har ett i solariesängen inbyggt tidur, och bägge fungerar, är kravet uppfyllt. Dvs. originaltiduret får inte vara bortmonterat eller förbikopplat. Kunden ska kunna ställa in den tid som han/hon bör sola beroende på sin individuella känslighet och enligt rekommendationer i tillverkarens bruksanvisning.

Solarium i Trelleborgs kommun

Miljöförvaltningen har utövat tillsyn på nio solarier i Trelleborgs kommun. Solarierna hade mellan 1 och 6 solbäddar.

Vid 4 solarier fanns inte tillfredställande märkning med huruvida solarierna var av UV-typ 3 alternativt S-märkta. Vid 3 av de besökta solarierna fanns inte Strålskyddsinstitutets skyddsråd anslagna.

Vid ett solarium fanns risk för att ofrivilligt bli bestrålad då ett lysrör i varje solbädd alltid var på som så kallad ”välkomst belysning”.

Miljönämnden har genom delegationsbeslut uppmanat respektive verksamhetsinnehavare att åtgärda eventuella brister.

Ur hälsoskyddssynpunkt påtalades vikten av att ha flytande tvål och pappershanddukar på 2 anläggningar och 2 solarier uppmanades att förbättra städutrymmen.

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Frida Hallqvist
Miljöingenjör